






Dräneringshål





LEIAB Fönster AB  
Mariannelund  
Sverige  
www.leiab.se

Titel / title <b>Haga fastkarm</b> <b>Invändig glasning</b>		Modell / model <b>LFI1003</b> <b>Överstycke</b>	
Skala / scale <b>1:1</b>	Sida / page <b>2</b>	Ritad av / author <b>thomasn</b>	Rev.
Datum / date <b>2018-08-28</b>		Ritningsnamn / drawing name <b>LFI1003_2018.dwg</b>	





LEIAB Fönster AB  
Mariannelund  
Sverige  
www.leiab.se

Titel / title  
Haga fastkarm  
Invändig glasning

Modell / model  
LFI1003  
Sidostycke

Skala / scale  
1:1



Sida / page  
3

Ritad av / author  
thomasn

Rev.

Datum / date  
2018-08-28



Ritningsnamn / drawing name  
LFI1003\_2018.dwg







LEIAB Fönster AB  
Mariannelund  
Sverige  
www.leiab.se

Titel / title <b>Haga fastkarm Invändig glasning</b>		Modell / model <b>LFI1003 Sidostycke</b>	
Skala / scale <b>1:1</b>	Sida / page <b>4</b>	Ritad av / author <b>thomasn</b>	Rev.
Datum / date <b>2018-08-28</b>		Ritningsnamn / drawing name <b>LFI1003_2018.dwg</b>	





Titel / title <b>Haga fastkarm</b> <b>Invändig glasning/ Inåtgående</b>		Modell / model <b>LFI1003</b> <b>Post mot LIF</b>
Skala / scale <b>1:1</b>	Sida / page <b>6</b>	Ritad av / author <b>thomasn</b>
Datum / date <b>2018-08-28</b>		Rev.
Ritningsnamn / drawing name <b>LFI1003_2018.dwg</b>		

